VIREILLEPANOPYYNTÖ 22.10.2026

Vastaanottaja:
Lupa- ja valvontavirasto (LVV)
Kirjaamo
kirjaamo@lvv.fi

Vireillepanija:
Suomen Luonnonsuojeluliitto Kaakkois-Kymen yhdistys ry / Raija Seppälä, varapj.
Osoite: Seppäläntie 27 A 49480 Summa
Puhelinnumero: 050 5294938
Sähköposti: mehilaispesa@gmail.com

ASIA: Kiireellinen vireillepanopyyntö luonnonsuojelulain (9/2023) mukaisen pakkokeinomenettelyn aloittamiseksi Haminan Summassa, Tuike Finland Oy:n (Googlen) palvelinkeskusalueella

1. Tapahtumapaikka ja -aika

- **Sijainti:** Hamina, Tuike Finland Oy:n palvelinkeskuksen tontti / laajennusalue (entinen Summan tehdasalue).
- **Aika:** Työt olivat käynnissä 19.10.2026 ja jatkunevat edelleen.

2. Kuvaus käynnissä olevasta toiminnasta ja vahingosta

Kohteella on parhaillaan käynnissä maarakennustöitä ja mahdollisesti puuston poistoa (kuvat 1. ja 2). Töiden seurauksena alueella vielä jäljellä oleva liito-oravan *(Pteromys volans)* elintärkeä viher- ja kulkuyhteys (viherkäytävä) on vaarassa katketa ehkä noin 50 metrin leveydeltä tai viherkäytävä on jo mahdollisesti katkaistu yhdestä kohtaa. Rakennettava väylä saattaa leikata kulkuyhteyden myös toisesta kohtaa. Koska alue on aidattu, työmaalle ei ole pääsyä sivullisille ja tarkastuksen voi tehdä vain viranomainen.



Kuva 1. Valokuva Matinsaarentieltä 18.10.2026. Väylän rakennus käynnissä.




Kuva 2. Valokuva Matinsaarentieltä 18.10.2026. Väylän rakennus käynnissä.

Väylän rakentaminen saattaa myös heikentää liito-oravan pohjois-eteläsuuntaista kulkuyhteyttä vielä jäljellä olevien metsäalueiden välillä kaventamalla viherkäytävää liikaa. Rakentaminen saattaa myös heikentää läheisiä ydinalueita luonnonsuojelulain vastaisesti, kun taas lisää puustoa kaadetaan pois rakentamisen tieltä. Ydin- ja siirtymäalue tarvitsee myös suojapuustoa ja jo itse rakentaminen louhintoineen, jota on jatkunut 15 vuotta, häiritsee

liito-oravia, jos niitä enää on edes alueella jäljellä. Viimeisessä kartoituksessa ei toimijan lupahakemuksen mukaan tehty alueella enää yhtään liito-orava havaintoa.

Koska liito-orava on metsiemme avain-, indikaattori- ja sateenvarjolaji, sen tuhoutumisen seurauksena menetetään lukuisia muita eliölajeja. Samalla menetetään ekologisesti tärkeät viherkäytävät, jotka tulisi säilyttää ympäristön hyvinvoinnin vuoksi. Ympäristöministeriön ohjeessa (YM1/501/2017) koskien liito-oravan huomioonottamista kaavassa, todetaan mm.:

”Tien suunnittelussa on turvattava pituudeltaan vähintään x m:n alue (metrimäärä riippuu alueen olosuhteista) MU-s alueen kohdalla, jossa puita on jätettävä ja istutettava niin, että liito-oravan liikkuminen tien yli on mahdollista. ***Puuton alue ei saa olla 20 m leveämpi*** *ja puiden korkeuden on oltava liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä.”*



Kuva 3. Liito-oravalle lupahakemuksessa säästettäväksi suunnitellut alueet (vihr. alue) ja kulkuväylät (viol. pallukat). Kuvaan on lisätty tuhoutunut viherkäytävä (= vihr. katkonuoli, ei tarkka sijainti) ja uusi rakentuva väylä (= pun. katkonuoli, ei tarkka sijainti) toimijan louhimalle Savilahdenvuorelle (kuvassa vielä louhimatta).


Aiempien selvitysten ja lupahakemusten mukaan kyseinen puustoinen kaistale rakennustyömaan vieressä on varattu liito-oravan kulkureitiksi lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välillä, koska liito-oravan toinen pohjois-eteläsuuntainen, asemakaavaan merkitty kulkukäytävä tuhoutui toimijan aikaisemmissa rakentamishankkeissa (kuva 4. vihr. katkonuoli). Rakentamistöissä on tuhoutunut ja heikentynyt myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdysa-

lueita (Kuva 4. Tuike Finland Oy, Kahdeksas palvelinkeskus, ympäristölupahakemus, täydennetty 12.3.2025, SE1592).

Kahdeksannen palvelinkeskuksen rakentamisen tieltä toimija haki lupaa kaataa pois lisää liito-oravalle tärkeää puustoa alueen eteläosasta parkkipaikan ja murskan tieltä ja lupa myönnettiin eriävästä mielipiteestämme huolimatta. Tuoreempien ilmakuvien perusteella myös alueen eteläosasta on kaadettu suunniteltua enemmän elintärkeää puustoa tilapäisen parkkipaikan tieltä. Liito-oravan elintila loppuu Hillonlahden pohjoispuolella kokonaan, jos asiaan ei puututa, koska Haminan kaupunki on tahollaan kaatanut valtavasti soveltuvaa puustoa liito-oravan elinalueelta idempää teollisuustonttien ja infran rakentamisen tieltä.

Töiden jatkaminen aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa paikalliselle liito-oravapopulaatiolle estämällä lajin liikkumisen ja heikentämällä sen elinaluetta. Liito-oravapopulaatio on vaarassa kokonaan tuhoutua ikiaikaisella elinsijallaan rakentamisen seurauksena. Svenska YLE:n haastattelussa 16.10.2026 toimijan edustaja lupaa, että meneillään olevat työt eivät vaikuta liito-oravien elinalueeseen.

”Det nuvarande arbetet vid vår anläggning i Fredrikshamn kommer inte att påverka flygekorrarnas livsmiljö. Vi fortsätter samarbeta med lokala myndigheter för att skydda den lokala faunan” (https://yle.fi/a/7-10107031)



Kuva 4. Karttaleike Tuiken YVA-selostuksesta. Liito-oravan viherkäytävä (luo-2) kulki alunperin eteläisemmältä tuhoutuneelta alueelta pohjoisemmalle suurimmaksi osaksi tuhoutuneelle alueelle n. 500 metrin pituudelta. Lisätty vihreä katkoviivanuoli (arvio sijainnista). Pun. katkonuoliviiva kuvaa rakenteilla olevaa väylää (arvio sijainnista).

3. Oikeudelliset perusteet

Liito-orava on luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla tiukasti suojeltu laji. Lain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti suojelu kattaa paitsi itse pesäpuut, myös niitä yhdistävät **välttämättömät suojaiset kulkuyhteydet**.

Viherkäytävän katkaiseminen ja kaventaminen heikentää lisääntymis- ja levähdyspaikan toimivuutta lain vastaisesti. Koska kyseessä on laajamittainen yritystontin rakennustyö, alueella suoritettavat toimenpiteet vaativat luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan, mikäli lajin elinalueeseen kosketaan. Tietääksemme poikkeuslupia liito-oravan elinalueiden heikentämiseen ei ole haettu.

4. Vaatimukset Lupa- ja valvontavirastolle

Koska kyseessä on käynnissä oleva mahdollisesti luonnonsuojelulain vastainen toiminta, vaadimme, että Lupa- ja valvontavirasto viranomaisena:

1. **Määrää alueella käynnissä olevat työt keskeytettäväksi** luonnonsuojelulain pakkokeinojen ja valvonnan nojalla lisävahinkojen estämiseksi.

2. **Suorittaa kiireellisen maastotarkastuksen kohteella** lajivahinkojen arvioimiseksi.

3. Velvoittaa toiminnanharjoittajan (Google / pääurakoitsija) selvittämään toimenpiteiden laillisuuden ja mahdollisten poikkeuslupien olemassaolon ennen töiden jatkamista.

Haminassa 22.10.2026

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ry

Raija Seppälä, varapj.
p. 050 5294938
Seppäläntie 27 A
49480 Summa
mehilaispesa@gmail.com

Lea Jauho, sihteeri
p. 040 775 3398
lea.merita@gmail.com